


# STM0408 使用说明书





# 目录

STM0408 使用说明书.....	1
一.简介 .....	3
二.接口说明 .....	5
电源接口 .....	5
以太网口 .....	5
USB 主口 .....	5
USB 从口 .....	5
RS232 串口 .....	6
四个轴脉冲接口 .....	6
四个轴限位原点接口 .....	7
输入输出接口 .....	7
三.尺寸(单位: mm) .....	8
四. 二次开发 LIB 库函数 .....	8
五.二次开发 ETH6045m3-demo (售后提供源码) .....	21
六.KEILC 开发步骤 .....	23
1.安装 KEIL-MDK 与 JLINK usb 驱动 .....	23
2.打开 ETH6045m3-demo 源码, 进行修改.....	24
3.通过串口烧写 Hex 文件 .....	25




## 一.简介

STM0408 型号解释:

- ETH6045 控制器类型（系列）
- STM 控制器内部架构为 STM 架构
- 0416 '04'标识为 4 轴, '16'标识输入输出各 16 个,
- 0408 '04'标识为 4 轴, '8'标识输入输出各 8 个

STM0408 型运动控制器, 是嵌入式 CPU (ARM 架构) 与运动控制器相结合, 软硬件一体化方案, 软件操作系统采用 **KEILC, C 语言编程**, 提供 **DEMO 源码和二进制 lib 库**, 硬件采用 32 位 **ARM 芯片 CORTEX-M3 架构与板载专用运动芯片** 方案。



**嵌入式 ARM 处理器参数:**

- 处理器主频: 72M Hz
- 内存: 64KB 内置, 可外扩 SRAM
- 闪存: 512KB 内置, 可外扩 NAND FLASH, SPI FLASH
- 16 个通用输出, 16 个通用输入, 全光耦隔离
- 2 个串口, 2 个 USB 接口
- 1 个手轮接口
- 1 个 100M 网口

**运动控制器 (专用运动芯片) 参数:**



控制轴数： 4 轴

脉冲输出最大频率： 6.5Mbps

加减速： 支持 S 曲线加减速和 T 型加减速

插补控制： 任意 2~4 轴直线插补、圆弧插补

**其他特性：**

- 带 4 个编码器计数器可用于实现全闭环或“速度模式（脉冲方向）”
- 动作中的速度以及目标位置变更
- 4 个轴可以同时做 2 组不同的直线运动或 1 组直线运动+1 组圆弧运动
- 脉冲方向差分输出

- ETH6045m3-demo(售后提供源码)是本公司针对该运动控制器开发的应用开发调试软件，用于辅助用户加快运动控制应用的开发过程，该软件都能在静态链接函数库（M3\_lib.lib）中找到对应的函数。


```

*****ETH6045M3 LIB DEMO (Cendome)*****
'a' Control BUS Timing Test!      'b' ETH6045_IO_test!
'd' Linear_interpolation_XY!
'e' Circular_interpolation_XY!    'f' Circular_interpolation_XY!
'x' Continuous_movePlus X        'p' Continuous_moveNega X
'1' Continuous_movePlus Y        '2' Continuous_moveNega Y
'4' Continuous_movePlus Z        '5' Continuous_moveNega Z
'7' Continuous_movePlus U        '8' Continuous_moveNega U
's' stop ...

Please input a command: checkdone:1
Start_Continuous_move(need parameter: fldata,fhdata,utime,usdata,dstata)
fldata(start speed x,default 10):10
fhdata(Operation speed x,pp/s,default 1000):1000
utime(Deceleration time x,ms,default 10):10
dtime(Acceleration time x,ms,default 10):10
usdata(Acceleration S-curve range x,default 10):10
dstata(Deceleration S-curve range x,default 10):
    
```

## 二.接口说明

### 电源接口



控制器由**隔离**的直流 5V（不小于 15 瓦）和 24V（不小于 100 瓦）电源供电。  
推荐电源品牌：台湾明纬。

### 以太网口

以太网口速度为 100M，满足各种应用。




### USB 主口

用于连接 U 盘，USB 鼠标，USB 键盘。扩展控制器的相关功能。

### USB 从口

用于连接 PC 机。

## RS232 串口



RS232 串口（三线串口）用于连接其他串口模块或 PC 电脑，作为扩展接口使用。与 PC 电脑相连时使用串口交叉线。


## 四个轴脉冲接口



该接口使用三排 DB15 接口。引脚定义如图。


引脚编号	引脚名称	方向	备注
1	ex_xPulse+	输出	脉冲+输出，接入电机驱动器
2	ex_xPulse-	输出	脉冲-输出，接入电机驱动器
3	ex_xDir+	输出	方向+输出，接入电机驱动器
4	ex_xDir-	输出	方向-输出，接入电机驱动器
5	Extern_SRV_ONx	输出	伺服使能，用于接入电机驱动器
6	Extern_EAx-	输入	伺服驱动器编码器输出的 A-
7	Extern_EAx+	输入	伺服驱动器编码器输出的 A+
8	Extern_EBx-	输入	伺服驱动器编码器输出的 B-
9	Extern_EBx+	输入	伺服驱动器编码器输出的 B+
10	Extern_ALMx	输入	伺服驱动器输出的报警
11	Extern_EZx+	输入	伺服驱动器编码器输出的 Z+
12	Extern_EZx-	输入	伺服驱动器编码器输出的 Z-
13	Extern_INPx	输入	伺服驱动器编码器输出的到位信号
14	Extern_GND	输出	24V-输出，用于接入伺服驱动器
15	Extern_VCC_24V	输出	24V+输出，用于接入伺服驱动器

## 四个轴限位原点接口




四个轴 XYZU，每个轴 3 个信号：正限位(Extern\_+ELx)，负限位(Extern\_-ELx)，原点(Extern\_+ORGx)。使用 3.81mm 间距端子排座。


## 输入输出接口



输入输出各 8 路，全光耦隔离，示意图如下。使用 3.81mm 间距端子排座。



### 三.尺寸(单位: mm)



如上图 PCB 板尺寸为 188.54 x 130.05mm。

### 四. 二次开发 LIB 库函数

为二次开发提供的 dll 库可以用于 VB,VC 的工程中。函数列表如下

函数名称	说明
C45CE_CardInit	控制器初始化，必须要调用
C45CE_CardClose	
C45CE_set_pulse_outmode	
C45CE_set_profile	
C45CE_pmove	定长运动函数
C45CE_check_done	
C45CE_change_speed	
C45CE_reset_target_position	
C45CE_vmove	连续运动函数
C45CE_decel_stop	减速停止函数
C45CE_sudden_stop	立即停止函数
C45CE_set_HOME_PIN_logic	
C45CE_config_home_mode	
C45CE_home_move	回原点
C45CE_line2	
C45CE_line3	





C45CE_line4	
C45CE_axis_io_status	
C45CE_Get_DebugStatus	
C45CE_get_position	
C45CE_set_position	
C45CE_rel_arc_move	
C45CE_set_backlash	
C45CE_write_outbit	
C45CE_read_inbit	
C45CE_handwheel_move	
C45CE_counter_config	
C45CE_get_encoder	
C45CE_set_encoder	
C45CE_Bline2	
C45CE_set_AGPIO	

```

//! 初始化函数，使用其它函数之前调用
//! 返回值：
//!      0      -----   成功
//!      1      -----   没找到控制卡(无运动器件)
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_CardInit(void);/*= NULL*/
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_CardClose(int iLaserOnDelayUs);
// 脉冲输出模式设置 ，该函数如果不调用outmode=0 ，如果要某轴反向
outmode=2。
//! 脉冲/方向 ，还是双脉冲，脉冲/方向模式 可以通过设置参数来反向
//! 参数： axis 取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!      outmode 取值0~5 与雷泰相同含义
//! 返回值：
//!      0      -----   成功
//!      1      -----   不支持的模式
//!      2      -----   axis 参数输入不正确
//!
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_set_pulse_outmode(u16 axis, u16
outmode );

//梯形速度曲线设置函数
//! 功能： 设定梯形速度曲线的起始速度、运行速度、加速时间、减速时间
//! 参数： axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!      Max_Vel: 运行速度，或简称为高速 ,单位pps
//!      acc: 加速时间，单位秒
//!      dec: 减速时间，单位秒
//!      BacklashSpeed: 间隙补偿速度，单位pps
//! 返回值：
    
```



```

//!      0      -----      成功
//!      1      -----      不支持的模式
//!      2      -----      axis 参数输入不正确
//EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_set_profile(u16 axis, UINT32 Max_Vel,
double acc, double dec);
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_set_profile(u16 axis, UINT32 Max_Vel,
double acc, double dec,UINT32 BacklashSpeed); //=500

//梯形速度曲线 位移控制函数(定长运动)
//! 功能: 让指定轴作点位运动
//! 参数:  axis:  轴号,取值0,1,2,3  分别对应X,Y,Z,U轴
//!      Dist:  运动距离 (Distance)
//!      posi_mode:  坐标模式, 相对位移为 0, 绝对位移为 1。
//!
//! 返回值:
//!      0      -----      成功
//!      1      -----      不支持的模式
//!      2      -----      axis 参数输入不正确
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_pmove(u16 axis, int Dist, u16 posi_mode );

//!功能: 检测指定轴的运动状态, 是运行还是停止。
//!参数: axis: 轴号,取值0,1,2,3  分别对应X,Y,Z,U轴
//!返回值:
//!      0  表示指定轴正在运行
//!      1  表示指定轴停止运行
//!      2  表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_check_done(u16 axis);

//!功能: 单轴运行中改变当前运行速度(速度正在改变时不要调用此函数)
//!      当指定轴在作连续运动时, 调用此函数可以改变当前的运动速度, 并
立即按所指定的
//!      速度连续运行
//!参数:
//!      Axis: 轴号
//!      Curr_Vel: 新的运动速度
//!返回值:
//!      0  表示成功
//!      1  无意义
//!      2  表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_change_speed(u16 axis,U32 Curr_Vel);

//!功能: 改变目标位置
//!      在运动中改变目标位置。若目标位置比当前位置远,则继续向前运动,
到达新目标位置

```



后，停止脉冲输出；若目标位置比当前位置近，控制卡将先停止当前运动，然后向反方

向运动至目标位置

参数：

axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴

dist: 新的目标位置值

返回值：

0 表示成功

1 无意义

2 表示轴参数错误

**EXTERN\_C int STDCALLDEF C45CE\_reset\_target\_position(u16 axis,int dist);**

功能：单轴连续运动

让指定轴加速到指定的运行速度后，连续运行。

参数：

axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴

dir: 指定运动的方向，其中 0 表示负方向，1 表示正方向

返回值：

0 表示成功

1 表示方向参数错误

2 表示轴参数错误

**EXTERN\_C int STDCALLDEF C45CE\_vmove(u16 axis,u16 dir);**

功能：减速停止

指定轴减速停止。调用此函数后立即减速，到达起始速度后停止

参数：

axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴

返回值：

0 表示成功

1 无意义

2 表示轴参数错误

**EXTERN\_C int STDCALLDEF C45CE\_decel\_stop(u16 axis);**

功能：立即停止

指定轴立即停止。调用此函数后立即停止

参数：

axis: 轴号

返回值：

0 表示成功

1 无意义

2 表示轴参数错误

返回值：

0 表示成功

1 无意义



```

//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_sudden_stop(WORD axis);

//!功能：设置原点信号有效电平
//!
//!参数：
//!      axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!      org_logic: 原点信号的有效电平,
//!                  0—低电平有效
//!                  1—高电平有效
//!返回值：
//!      0 表示成功
//!      1 表示org_logic无效
//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_set_HOME_PIN_logic(u16 axis,u16
org_logic);

//!功能：设定回原点模式
//!      提供了多种不同的回原点模式，实现精确定位到原点的方案，
//!      通过调用此函数便可以选择其中一种模式。
//!参数：
//!      axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!      home_dir 回零方向， 1 正向, 2:负向
//!      vel 回零速度 (这个不起作用) pps
//!      mode 回原点的信号模式
//!          1 - 一次回零
//!          2 - 二次回零
//!          3 - 一次回零加回找 (不支持)
//!          10 - 以 EZ 作为原点进行一次回零
//!          11 - 以 EZ 作为原点进行一次回零，碰到限位后自动反找。
//!返回值：
//!      0 表示成功
//!      1 表示home_dir,mode无效
//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_config_home_mode(u16 axis,u16 home_dir,
U32 vel, u16 mode);

//!功能：回原点
//!
//!参数：
//!      axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!返回值：
//!      0 表示成功

```



```

//!      1 无意义
//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_home_move(u16 axis);

//!功能：二轴直线插补
//!      让指定的两轴作对称的梯形加减速插补运动。当 posi_mode 为 0 时，
//!      作相对位移运动，
//!      运动方向由 Dist 的正负值确定；为 1，作绝对位移运动，运动方向由 Dist 与
//!      当前位置
//!      的差值决定。
//!参数：
//!      axis1, 2: 第一、二轴轴号
//!      Dist1, Dist2: 第一、二轴距离
//!      posi_mode: 位置模式，（不起作用，只能实现绝对位移）
//!      0—相对位移
//!      1—绝对位移
//!返回值：
//!      0 表示成功
//!      1 表示posi_mode错误
//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_line2(u16 axis1,int Dist1,u16 axis2,int
Dist2,u16 posi_mode);

//!功能：指定任意三轴做直线插补运动
//!      让指定的三轴作对称的梯形加减速插补运动。当 posi_mode 为 0 时，
//!      作相对位移运动，
//!      运动方向由 Dist 的正负值确定；为 1，作绝对位移运动，运动方向由 Dist 与
//!      当前位置
//!      的差值决定。
//!参数：
//!      axis 轴号列表的指针
//!      Dist1 指定 axis[0]轴的位移值，单位：脉冲数
//!      Dist2 指定 axis[1]轴的位移值，单位：脉冲数
//!      Dist3 指定 axis[2]轴的位移值，单位：脉冲数
//!      posi_mode 位移模式设定：0 表示相对位移，1 表示绝对位移
//!返回值：
//!      0 表示成功
//!      1 表示posi_mode错误
//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_line3(u16 *axis,int Dist1,int Dist2,int
Dist3,u16 posi_mode);

//!功能：指定任意四轴做直线插补运动

```



```

//!      让指定的四轴作对称的梯形加减速插补运动。当 posi_mode 为 0 时，
作相对位移运动，
//!运动方向由 Dist 的正负值确定；为 1，作绝对位移运动，运动方向由 Dist 与
当前位置
//!的差值决定。
//!参数：
//!      Dist1 指定 axis[0]轴的位移值，单位：脉冲数
//!      Dist2 指定 axis[1]轴的位移值，单位：脉冲数
//!      Dist3 指定 axis[2]轴的位移值，单位：脉冲数
//!      posi_mode 位移模式设定：0 表示相对位移，1 表示绝对位移
//!返回值：
//!      0 表示成功
//!      1 表示posi_mode错误
//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_line4(int Dist1, int Dist2, int Dist3, int
Dist4,u16 posi_mode);

```

```

//!功能：读取指定轴有关运动信号的状态，包含指定轴的专用 I/O 状态
//!
//!参数：
//!      axis: 轴号
//!返回值：
//!      位号      信号名称      描述
//!      0        ALM          ALM 信号          有效为1
//!      1        EL+         EL+信号          有效为1
//!      2        EL-         EL-信号          有效为1
//!      3        EMG          EMG 信号          有效为1
//!      4        HOME         Home 信号         有效为1
//!      5        SD           减速信号         有效为1
//!      6        SL+         软限位信号，最大值（目前不支持此状态）
//!      7        SL-         软限位信号，最小值（目前不支持此状态）
//!      8~15     P0~P7       每轴的8个IO，输入电平状态，0--低电平，1--
高电平
//!      其它位      保留

```

```

EXTERN_C unsigned short STDCALLDEF C45CE_axis_io_status(u16 axis);

```

```

//!功能：调试的时候用，获取运动部分底层细节状态信息
//!
//!参数：
//!      axis: 轴号

```

```

EXTERN_C unsigned short STDCALLDEF C45CE_Get_DebugStatus(WORD

```



```

axis,UINT32 *statusArr);
//!功能：读取指定轴的指令脉冲位置
//!
//!参数：
//!     axis: 轴号
//!返回值：指定运动轴的命令脉冲数，单位：脉冲
//!
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_get_position(u16 axis);

//!功能：设定指定轴的指令脉冲位置
//!
//!参数：
//!     axis: 轴号
//!     current_position: 设定位置
//!返回值：指定运动轴的命令脉冲数，单位：脉冲
//!
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_set_position(u16 axis,long
current_position);
//!功能：二轴相对位置插补
//!     让指定的二轴作相对位置圆弧插补运动
//!参数：
//!     参数： axis: 轴号列表
//!             rel_pos: 目标位置列表（指定圆弧终点）
//!             rel_cen: 圆心位置列表
//!             arc_dir: 圆弧方向，
//!                     0—顺时针
//!                     1—逆时针
//!返回值：
//!     0 表示成功
//!     1 表示arc_dir错误
//!     2 表示轴参数错误
//!
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_rel_arc_move(u16 *axis,long
*rel_pos,long *rel_cen, u16 arc_dir);

//!功能：打开缓冲区

```



```
//!      让指定的二轴作相对位置圆弧插补运动
//!参数:
//!      参数:  buffnum: 缓冲区变号, 目前不用
//!返回值:
//!      0 表示成功
//!      1 表示错误
//!      2 表示错误
//!
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_open_list(int buffnum);

//!功能: 关闭缓冲区
//!      让指定的二轴作相对位置圆弧插补运动
//!参数:
//!      参数:  buffnum: 缓冲区变号, 目前不用
//!返回值:
//!      0 表示成功
//!      1 表示错误
//!      2 表示错误
//!
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_close_list(int buffnum);

//!功能: 开始执行缓冲区
//!      让指定的二轴作相对位置圆弧插补运动
//!参数:
//!      参数:  buffnum: 缓冲区变号, 目前不用
//!返回值:
//!      0 表示成功
//!      1 表示错误
//!      2 表示错误
//!
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_start_list(int buffnum);

//!功能: 缓冲区连续直线插补函数
//!
```





```
//!参数:
//!    axisNum 轴数
//!    piaxisList 轴号列表,
//!    pPosList 位置列表
//!    posi_mode 0 - 相对, 1-绝对位置模式
//!返回值:
//!    0 表示成功
//!    1 表示缓冲区未打开
//!    2 表示错误
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_lines (u16 axisNum, u16
*piaxisListw, long *pPosList, u16 posi_mode);
```

```
//!功能: 连续插补中减速停止
```

```
//!
//!参数:
//!    参数: buffnum: 缓冲区变号, 目前不用
//!返回值:
//!    0 表示成功
//!    1 表示错误
//!    2 表示错误
```

```
//!
//!
//!
```

```
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_decel_stop_list (int
buffnum);
```

```
//!功能: 连续插补中立即停止
```

```
//!
//!参数:
//!    参数: buffnum: 缓冲区变号, 目前不用
//!返回值:
//!    0 表示成功
//!    1 表示错误
//!    2 表示错误
```

```
//!
//!
//!
```

```
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_sudden_stop_list(int
buffnum);
```

```
//!功能: 设置间隙补偿值
```



```

//! 反向间隙补偿速度 由速度设置的最后一个参数指定
C45CE_set_profile(u16 axis, UINT32 Max_Vel, double acc, double dec,UINT32
BacklashSpeed=500)
//!
//!
//!
//!参数:
//! 参数: axis: 轴号 (取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴)
//! 参数: backlash: 间隙补偿值, 单位: 脉冲 取值范围 (0~4095)
//!返回值:
//!      0 表示成功
//!      1 表示错误
//!      2 axis 参数输入不正确
//!
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_set_backlash(u16 axis, UINT32
backlash);

//!功能: 置位指定卡的指定输出口
//!
//!参数:
//! 参数: bitno: 输出口位号 (1~16)
//! 参数: on_off: 输出电平, 0 表示输出低电平, 1 表示输出高电平
//!返回值: 无

EXTERN_C void C45CE_write_outbit (WORD bitno,WORD on_off);

//!功能: 读取指定卡的指定输入口
//!
//!参数:
//! 参数: bitno: 输入口位号 (1~16)
//! 参数: on_off: 输出电平, 0 表示输出低电平, 1 表示输出高电平
//!返回值: 0 表示低电平; 1 表示高电平

EXTERN_C int C45CE_read_inbit(WORD bitno);

//!功能: 启动指定轴的手轮脉冲运动
//!参数: axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!返回值:
//!      0 表示成功
//!      1 表示指定轴停止运行

```



```

//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C  int  C45CE_handwheel_move(WORD axis);
    
```

```

//!功能：设置编码器反馈输入模式函数，同时允许EA/EB输入
//!反馈位置计数器是一个 28 位正负计数器，对通过控制卡编码器接口 EA, EB
输入的脉冲（如
//!编码器、光栅尺反馈脉冲等）进行计数。
//!可以配置两种模式的脉冲输入：（1）非 A/B 相（脉冲+方向模式）；（2）
AB相输入模式
    
```

```

//!参数：axis：轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!      mode：编码器反馈输入模式
//!      0   1 倍 A/B 相脉冲信号
//!      1   2 倍 A/B 相脉冲信号
//!      2   4 倍 A/B 相脉冲信号
//!      3   非 A/B 相, 为脉冲+方向
//!返回值：
//!      0 表示成功
//!      1 表示指定轴停止运行
//!      2 表示轴参数错误
    
```

```

EXTERN_C  void  C45CE_counter_config(WORD axis, WORD mode);
    
```

```

//!功能：读取编码器反馈的脉冲计数值。范围：28 位有符号数。
//!反馈位置计数器是一个 28 位正负计数器，对通过控制卡编码器接口 EA, EB
输入的脉冲（如
//!编码器、光栅尺反馈脉冲等）进行计数。
//!参数：axis：轴号
//!返回值：编码器的计数值
    
```

```

EXTERN_C  int  C45CE_get_encoder(WORD axis);
    
```

```

//!功能：设置编码器的脉冲计数值。范围：28 位有符号数。
//!反馈位置计数器是一个 28 位正负计数器，对通过控制卡编码器接口 EA, EB
输入的脉冲（如
//!编码器、光栅尺反馈脉冲等）进行计数。
//!参数：axis：轴号
//!      encoder_value：编码器脉冲计数的设定值。
//!返回值：无
    
```

```

EXTERN_C  void  C45CE_set_encoder (WORD axis, long encoder_value);
    
```

```

//!功能：二轴直线插补2
    
```



```
//! 为了同时进行2个二轴直线插补增加
//!让指定的两轴作对称的梯形加减速插补运动。当 posi_mode 为 0 时，作相对
位移运动，
//!运动方向由 Dist 的正负值确定；为 1，作绝对位移运动，运动方向由 Dist 与
当前位置
//!的差值决定。
//!参数：
//! axis1, 2: 第一、二轴轴号
//! Dist1, Dist2: 第一、二轴距离
//! posi_mode: 位置模式，（不起作用，只能实现绝对位移）
//! 0—相对位移
//! 1—绝对位移
//!返回值：
//! 0 表示成功
//! 1 表示posi_mode错误
//! 2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_Bline2(WORD axis1,long Dist1,WORD
axis2,long Dist2,WORD posi_mode);

// ARM的4个IO输出设置 , number:0~3 , value:0/1
EXTERN_C BOOL C45CE_set_AGPIO (int number, int value);
```



## 五.二次开发 ETH6045m3-demo (售后提供源码)

```

*****ETH6045M3 LIB DEMO (Cendome)*****
'a' Control BUS Timing Test!      'b' ETH6045_I0_test!
'd' Linear_interpolation_XY!
'e' Circular_interpolation_XY!    'f' Circular_interpolation_XY!
'x' Continuous_movePlus X        'p' Continuous_moveNega X
'1' Continuous_movePlus Y        '2' Continuous_moveNega Y
'4' Continuous_movePlus Z        '5' Continuous_moveNega Z
'7' Continuous_movePlus U        '8' Continuous_moveNega U
's' stop ...

Please input a command: checkdone:1
Start_Continuous_move(need parameter: fldata,fhdata,utime,usdata,dstata)
fldata(start speed x,default 10):10
fhdata(Operation speed x,pp/s,default 1000):1000
utime(Deceleration time x,ms,default 10):10
dtime(Acceleration time x,ms,default 10):10
usdata(Acceleration S-curve range x,default 10):10
dstata(Deceleration S-curve range x,default 10):
    
```

ETH6045m3-demo 程序界面如上图,可以设置启动速度,加速度等等参数后,进行 X,Y,Z,U 四个轴的运动测试,包括直线插拔,圆弧插补等等。

- 命令 a  
所有的 DOUT 全部输出 1
- 命令 b  
所有的 DOUT 全部输出 0
- 命令 d  
XY 轴做直线插补
- 命令 e  
XY 轴做顺时针圆弧插补
- 命令 f  
XY 轴做逆时针圆弧插补
- 命令 x  
X 轴做正向连续运动
- 命令 p  
X 轴做负向连续运动
- 命令 1  
Y 轴做正向连续运动
- 命令 2  
Y 轴做负向连续运动
- 命令 4  
Z 轴做正向连续运动
- 命令 5



Z 轴做负向连续运动

- 命令 7  
U 轴做正向连续运动
- 命令 8  
U 轴做负向连续运动

## 示例

X 轴连续运动，T 型加速时间 2 秒，起始速度 100，匀速速度 3000。

```
ETH6045_start_Continuous_move (need parameter: fldata, fhdata, utime, usdata, dstata)
    fldata (start speed x, default 10):100
    fhdata (Operation speed x, pp/s, default 1000):2000
    utime (Deceleration time x, ms, default 10):2000
    dtime (Acceleration time x, ms, default 10):10
    usdata (Acceleration S-curve range x, default 10):10
    dstata (Deceleration S-curve range x, default 10):10
```

在上面菜单处按 x 后，分别输入


- 起始速度 (start speed): 100 (输入后要回车)
- 匀速速度 (Operation speed): 3000 (输入后要回车)
- 加速时间 (utime) 2000 (输入后要回车)
- 减速时间 (dtime) 2000 (输入后要回车)
- S 曲线参数 (usdata) 不输入直接回车
- S 曲线参数 (dstata) 不输入直接回车




## 六.KEILC 开发步骤

### 1.安装 KEIL-MDK 与 JLINK usb 驱动

- 根据相关教程安装好 KEIL-MDK




- 然后安装 JLINK USB 驱动





## 2.打开 ETH6045m3-demo 源码，进行修改

修改了程序代码再测试时，最便捷的调试方法，可以不用下载，直接用 start/debug 按钮，下到内存中执行，前提是：


- 接好调试线(烧写器)
- F7 编译程序



调试线的接法如下：








### 3.通过串口烧写 Hex 文件

1.首先让 M3 进入下载模式(镊子短路 BOOT0 信号)并上电, 串口 COM1 下载 "USB Mass Storage(SD 卡和 NAND 模拟 U 盘)"工程的 hex 文件。



2.重新上电控制器, 通过串口(COM1,波特率 115200)可以看到 M3 内部软件的变化